

مسقط أفقي لأساسات السور الداخلي المسجد

٥٠/١

مسقط أفقي لأعمدة السور الداخلي المسجد

٥٠/١



قطاع نمطي «أ - أ»



قطاع نمطي ب - ب

٥٠/١

قطاع في السيدات

٥٠/١



السلم المؤدي الى مدخل الطلبة



السلم المؤدي الى مدخل الفصول في الإدارة

ملاحظات :-

١- المقاومة المميزة للخرسانة في جميع الحالات لا تقل عن ٢٧٥ كجم/سم٢

بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

٢- يشترط لاستخدام خلطات عالية المقاومة (الخرسانة الجاهزة) لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ فما فوق على أن يستخدم في إنشاءاتها مهندس متخصص في طرق الخرسانة الجاهزة

٣- يتم تصميم الخلطات الخرسانية بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال

٤- الجهد الضاغط للتربة ١,٠٠ كجم/سم٢ على الأقل وعلى المقاول التأكد من ذلك وعمل تقرير أبحاث تربة وتقديمه للمهندس المشرف قبل البدء في الحفر

٥- على المقاول مطابقة الرسومات الإنشائية والمعمارية والطبيعية قبل البدء في التنفيذ وتقديم رسومات تفصيلية للاعتماد لكل.

رقم	تاريخ	بيان ملاحظات
أ		
ب		
جـ		

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية / الجهاز التنفيذي

المشروع	استكمال التأهيل الشامل لمجمع مراكز التدريب بالعاشر من رمضان
الرسومات	سلوب المدخل والأسوار الداخلية
رقم الرسومات	٣
تاريخ	ديسمبر ١٩٩٩
رقم اللوحة	2/9

الرسام	بشريف محمد
المراجع	
المهندس المشرف	م. رضائي البدراني
المدير	م. رضائي البدراني
رئيس الإدارة	م. رضائي البدراني
مدير الإدارة	
المدير العام	
المهندس المعتمد	م.

6/9